





SEW
EURODRIVE



Explosiongeschützte Verstellgetriebe VARIMOT® und Zubehör

Ausgabe 11/2006

11529008 / DE

Betriebsanleitung





| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung | 4 |
| 1.1 | Symbolerklärung | 6 |
| 2 | Sicherheitshinweise | 7 |
| 2.1 | Sicherheitshinweise beim Einsatz von VARIMOT® | 7 |
| 3 | Aufbau VARIMOT® in Ex-Ausführung | 8 |
| 3.1 | Geräteaufbau | 8 |
| 3.2 | Typenbezeichnung | 9 |
| 3.3 | Typenschild | 10 |
| 3.4 | Übersicht Anbauvarianten | 11 |
| 4 | Aufstellung | 12 |
| 4.1 | VARIMOT® in Kategorie 2G | 12 |
| 4.2 | VARIMOT® in Kategorie 3G und 3D | 13 |
| 4.3 | Zulässige Querkräfte ohne Vorschaltgetriebe | 13 |
| 4.4 | Bevor Sie beginnen | 16 |
| 4.5 | Vorarbeiten | 16 |
| 4.6 | Aufstellen | 17 |
| 4.7 | Getriebe mit Vollwelle | 19 |
| 5 | Inbetriebnahme | 21 |
| 5.1 | Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung | 21 |
| 6 | Inspektion / Wartung | 32 |
| 6.1 | Inspektions- und Wartungsintervalle | 32 |
| 6.2 | Bevor Sie beginnen | 33 |
| 6.3 | Verdrehspiel überprüfen | 33 |
| 6.4 | Reibring überprüfen | 34 |
| 6.5 | Reibring wechseln | 35 |
| 6.6 | Wälzlager Temperatur messen | 36 |
| 6.7 | Abschluss der Inspektions- / Wartungsarbeiten | 37 |
| 7 | Betrieb und Service | 38 |
| 7.1 | Kundendienst | 38 |
| 7.2 | Störung am Verstellgetriebe VARIMOT® | 38 |
| 7.3 | Drehzahlüberwachung WEXA/WEX | 39 |
| 8 | Konformitätserklärung | 40 |
| 8.1 | Verstellgetriebe Kategorie 2G, Baureihe VARIMOT® 16-46 | 40 |
| 8.2 | Verstellgetriebe Kategorie 3G und 3D, Baureihe VARIMOT® 16-46 | 41 |
| 9 | Index | 42 |



1 Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung

Einleitung

Die Einhaltung der Betriebsanleitung ist die Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Mängelhaftungsansprüche. Lesen Sie deshalb zuerst die Betriebsanleitung, bevor Sie mit dem Gerät arbeiten.

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung den Anlagen- und Betriebsverantwortlichen, sowie Personen, die unter eigener Verantwortung am Gerät arbeiten, zugänglich gemacht wird.

Daneben sind weitere technische Dokumente, Lieferverträge oder andere Vereinbarungen zu beachten!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Verstellgetriebe VARIMOT® sind für gewerbliche und industrielle Anlagen bestimmt und dürfen nur entsprechend den Angaben in der technischen Dokumentation von SEW-EURODRIVE und den Angaben auf dem Typenschild eingesetzt werden. Sie entsprechen den gültigen Normen und Vorschriften und erfüllen die Forderungen der EG-Richtlinie 94/9/EG und der EG-Richtlinie für Maschinen 98/37/EG.

Andere als die zulässigen Getriebebelastungen, sowie andere Einsatzgebiete als industrielle und gewerbliche Anlagen dürfen nur nach Absprache mit SEW-EURODRIVE verwendet werden.

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Ein am VARIMOT® angeschlossener Antriebsmotor darf nicht am Frequenzumrichter betrieben werden.

Qualifiziertes Personal

Von den Verstellgetriebe VARIMOT® können Restgefahren für Personen und Sachwerte ausgehen. Deshalb dürfen alle Montage-, Installations-, Inbetriebnahme- und Servicearbeiten nur von geschultem Personal ausgeführt werden, welches die möglichen Gefahren kennt.

Das Personal muss für die entsprechende Tätigkeit die erforderliche Qualifikation haben und mit der

- Montage
- Installation
- Inbetriebnahme
- Betrieb
- Wartung
- Instandhaltung

des Produktes vertraut sein.

Dazu müssen die Betriebsanleitung und besonders die Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen, verstanden und beachtet werden.



Haftungsausschluss

Die Beachtung der Betriebsanleitung ist Grundvoraussetzung für den sicheren Betrieb der Verstellgetriebe VARIMOT® und für die Erreichung der angegebenen Produkteigenschaften und Leistungsmerkmalen.

Für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die wegen Nichtbeachtung der Betriebsanleitung entstehen, übernimmt SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG keine Haftung. Die Sachmängelhaftung ist in solchen Fällen ausgeschlossen.

Produktnamen und Warenzeichen

Die in dieser Betriebsanleitung genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhälter.

Entsorgung



Bitte beachten Sie die aktuellen Bestimmungen:

- Gehäuseteile, Zahnräder, Wellen sowie Wälzlager der Getriebe sind als Stahlschrott zu entsorgen. Das gilt auch für Teile aus Grauguss, sofern keine gesonderte Sammlung erfolgt.
- Altöl sammeln und bestimmungsgemäß entsorgen.



Wichtige Hinweise zur Betriebsanleitung

Symbolerklärung

1.1 Symbolerklärung

In der Betriebsanleitung enthaltene wichtige Anweisungen, die die Sicherheit sowie den Betriebsschutz betreffen, sind durch folgende Symbole besonders hervorgehoben.

**Drohende Gefahr durch Strom.**

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.

**Drohende Gefahr.**

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.

**Gefährliche Situation.**

Mögliche Folgen: Leichte oder geringfügige Verletzungen.

**Schädliche Situation.**

Mögliche Folgen: Beschädigung des Antriebs und der Umgebung.



Anwendungstipps und nützliche Informationen.



Wichtige Hinweise zum Explosionsschutz.



2 Sicherheitshinweise

2.1 Sicherheitshinweise beim Einsatz von VARIMOT®

Die folgenden Sicherheitshinweise beziehen sich auf den Einsatz von Verstellgetrieben.



Bei der Verwendung von **Verstellgetriebemotoren** beachten Sie bitte zusätzlich die Sicherheitshinweise für Getriebe und Motoren in der entsprechenden Betriebsanleitung.

Berücksichtigen Sie bitte auch die ergänzenden Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln dieser Betriebsanleitung.



Explosionsfähige Gasgemische oder Staubkonzentrationen können in Verbindung mit heißen, spannungsführenden und bewegten Teilen elektrischer Maschinen schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

Montage, Anschluss, Inbetriebnahme sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten am Verstellgetriebe VARIMOT® und an der elektrischen Zusatzausstattung dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen, unter Berücksichtigung

- dieser Anleitung
- der Warn- und Sicherheitsschilder am Verstellgetriebe/Verstellgetriebemotor
- aller anderen zum Antrieb gehörenden Projektierungsunterlagen, Inbetriebnahmeanleitungen und Schaltbilder
- der anlagenspezifischen Bestimmungen und Erfordernisse
- der aktuell gültigen nationalen/regionalen Vorschriften für Explosionsschutz, Sicherheit und Unfallverhütung

Zusatzausstattung



Die Zusatzausstattung entspricht den gültigen Normen und Vorschriften:

- EN 50014
- EN 50018 für Zündschutzart "d"
- EN 50019 für Zündschutzart "e"
- EN 50020 Eigensicher "i"
- EN 50281-1-1 / EN 50281-1-2 "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub"

Beim Anschluss elektrisch betriebener Zusatzgeräte sind zusätzlich zu den allgemein gültigen Installationsvorschriften folgende Bestimmungen gemäß EleXV 1 (oder anderer nationaler Vorschriften) zu beachten:



- EN 60079-14 "Elektrische Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen"
- EN 50281-1-1 "Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in Bereichen mit brennbarem Staub"
- DIN VDE 105-9 "Betrieb elektrischer Anlagen" oder andere nationale Vorschriften
- DIN VDE 0100 "Errichten von Starkstromanlagen bis 1000 V oder andere nationale Vorschriften
- Anlagenspezifische Bestimmungen

Technische Daten sowie Angaben zu den zulässigen Bedingungen am Einsatzort finden Sie auf dem Typenschild und in dieser Betriebsanleitung.

Diese Angaben müssen unbedingt eingehalten werden!



3 Aufbau VARIMOT® in Ex-Ausführung

3.1 Geräteaufbau




Bild 1: Aufbau VARIMOT® in Ex-Ausführung


52018AXX

- [1] Abtriebswelle komplett
- [3] Platte
- [4] Verstellplatte
- [5] Gehäusedeckel
- [6] Antriebsscheibe
- [7] Nadellager
- [8] Gehäuse mit Gewindebohrung
- [9] Hohlwelle komplett
- [10] Reibring



3.2 Typenbezeichnung

Das folgende Beispiel zeigt das Schema für den Typenschlüssel:





3.3 Typenschild

Beispiel

| | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|----|--------------|--|
| SEW-EURODRIVE | | Bruchsal / Germany | | | |
| Typ | DF36/II2G | R | 1: | 5 | |
| Nr. | 01.1151703702.0001.06 | n_e r/min | | 1440 | |
| n_a r/min | 159/798 | P_e kW | | 3.6 | |
| M_a Nm | 84/38 | kg | | 104.242 | |
| IM | M4 | i | = | 168 | |
| Bedienungsanleitung muss beachtet werden Zum Einbau in Kompletantrieb | | | | | |
| RX77 D36/II2G eDV112M4/C | | | | | |
| II2G / T3 | | | | | |
| Lagerfett synth. KHC2R | | Made in Germany | | 150 881 4.10 | |


60417AXX

Bild 2: Typenschild

| | |
|-------|---|
| Typ | Typenschlüssel |
| Nr. | Kundenauftragsnummer |
| n_a | minimale und maximale Abtriebsdrehzahl |
| M_a | Abtriebsdrehmoment bei minimaler und maximaler Abtriebsdrehzahl |
| IM | Bauform |
| R | Regelbereich |
| n_e | Antriebsdrehzahl |
| P_e | Antriebsleistung |
| kg | Gewicht |
| i | Übersetzung |



3.4 Übersicht Anbauvarianten



52019AXX

Bild 3: Übersicht Anbauvariante

- [1] Verstellvorrichtung mit freiem Wellenende NV
- [2] Verstellvorrichtung mit Handrad und Stellungsanzeige HS
- [3] Verstellvorrichtung mit Handrad (Standardausführung)
- [4] Anzeigeskala
- [5] Spannungsimpulsgeber IGEX



4 Aufstellung



Bitte beachten Sie beim Aufstellen des Verstellgetriebes unbedingt die Sicherheitshinweise auf Seite 7!

4.1 VARIMOT® in Kategorie 2G

Allgemeine Hinweise

- Die explosionsgeschützten SEW-EURODRIVE-Verstellgetriebe der Baureihen **VARIMOT® D/DF 16-46** und **VARIMOT® D/DF 16-46B** entsprechen den Bauvorschriften der **Gerätegruppe II, Kategorie 2G** (Ex-Atmosphäre Gas). Sie sind bestimmt für den Einsatz in **Zone 1 und 2**.
- Die explosionsgeschützten SEW-EURODRIVE-Verstellgetriebe der Baureihe VARIMOT® sind serienmäßig mit einer Gewindebohrung zur Montage eines Spannungsimpulsgebers ausgerüstet.

Zeichen "X"

- Falls das Zeichen "X" hinter der Bescheinigungsnummer der Konformitäts- oder EG-Baumusterprüfbescheinigung steht, wird auf besondere Bedingungen für die sichere Anwendung der Verstellgetriebe in dieser Bescheinigung hingewiesen.

Temperaturklasse

- Die Verstellgetriebe VARIMOT®, Kategorie 2G (Ex-Atmosphäre Gas), sind für die Temperaturklasse T3 zugelassen. Die Temperaturklasse des Verstellgetriebes können Sie dem Typenschild entnehmen.

Umgebungstemperatur

- VARIMOT®-Verstellgetriebe dürfen nur bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +40 °C eingesetzt werden.

Abtriebsleistung und -drehmoment

- Das Einhalten der Nennwerte von Abtriebsleistung bzw. Abtriebsdrehmoment muss sichergestellt sein.

Drehzahlüberwachung

- VARIMOT®-Verstellgetriebe der Kategorie 2G dürfen nur mit funktionsfähiger Drehzahlüberwachung in Betrieb genommen werden. Der Drehzahlwächter muss korrekt montiert und eingestellt sein (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" Drehzahlüberwachung).



Wirksamkeit der Drehzahlüberwachung vor der Inbetriebnahme nachweisen!



4.2 VARIMOT® in Kategorie 3G und 3D

Allgemeine Hinweise

- Die explosionsgeschützten SEW-EURODRIVE-Verstellgetriebe der Baureihen **VARIMOT® D/DF 16-46** und **VARIMOT® D/DF 16-46B** entsprechen den Bauvorschriften der Gerätegruppe II, **Kategorie 3G** (Ex-Atmosphäre Gas) und **3D** (Ex-Atmosphäre Staub). Sie sind bestimmt für den Einsatz in **Zone 2 und 22**.
- Die explosionsgeschützten SEW-EURODRIVE-Verstellgetriebe der Baureihe VARIMOT® sind serienmäßig mit einer Gewindebohrung zur Montage eines Spannungsimpulsgebers ausgerüstet.

Temperaturklasse

- Die Verstellgetriebe VARIMOT® der Kategorie 3G (Ex-Atmosphäre Gas) sind für die Temperaturklasse T3 zugelassen. Die Temperaturklasse des Verstellgetriebes können Sie dem Typenschild entnehmen.

Oberflächentemperatur

- Die Oberflächentemperatur bei den Verstellgetrieben VARIMOT® der Kategorie 3D (Ex-Atmosphäre Staub) beträgt max. 200 °C. Es ist vom Anlagenbetreiber zu gewährleisten, dass eine mögliche Staubablagerung eine maximale Dicke von 5 mm gemäß EN 50281-1-2 nicht überschreitet.

Umgebungstemperatur

- VARIMOT®-Verstellgetriebe dürfen nur bei einer Umgebungstemperatur von –20 °C bis +40 °C eingesetzt werden.

Abtriebsleistung und -drehmoment

- Das Einhalten der Nennwerte von Abtriebsleistung bzw. Abtriebsdrehmoment muss sichergestellt sein.




Ist im Normalbetrieb eine Überlastung des VARIMOT® als Gerät der Kategorie 3G bzw. 3D nicht auszuschließen, muss ein VARIMOT® mit einer funktionsfähigen Drehzahlüberwachung eingesetzt werden (siehe im Kapitel "Inbetriebnahme" Drehzahlüberwachung).

4.3 Zulässige Querkräfte ohne Vorschaltgetriebe

Definition des Querkraftangriffs

Der in den Diagrammen dargestellte Querkraftverlauf bezieht sich gemäß Bild 1 auf einen Kraftangriff in der Mitte des Wellenendes. Bei Kraftangriff außerhalb der Mitte des Wellenendes halten Sie bezüglich der zulässigen Querkräfte bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.



50248AXX



Bild 4: Definition des Querkraftangriffs



F_R [N] = zulässige Querkraft bei Kraftangriff in der Mitte des Wellenendes



Aufstellung

Zulässige Querkräfte ohne Vorschaltgetriebe







4.4 Bevor Sie beginnen

Der Antrieb darf nur montiert werden, wenn

- die Angaben auf dem Leistungsschild des Antriebes mit dem zulässigen Ex-Einsatzbereich vor Ort übereinstimmen (Gerätegruppe, Kategorie, Zone, Temperaturklasse bzw. maximale Oberflächentemperatur)
- die Angaben auf dem Leistungsschild des Antriebes mit dem Spannungsnetz übereinstimmen
- der Antrieb unbeschädigt ist (keine Schäden durch Transport oder Lagerung)
- sichergestellt ist, dass folgende Vorgaben erfüllt sind:



- Umgebungstemperatur zwischen -20 °C und $+40\text{ °C}$,
- keine Öle, Säuren, Gase, Dämpfe, Strahlungen, explosionsfähige Atmosphäre etc.
- die Schutzart überprüft worden ist.

4.5 Vorarbeiten

Verstellgetriebe



Vorsicht: Materialschäden!

Lassen Sie das Lösungsmittel nicht an die Dichtlippen der Wellendichtringe oder an den Breitkeilriemen dringen!

Abtriebswellen und Flanschflächen müssen gründlich von Korrosionsschutzmittel, Verschmutzungen oder ähnlichem befreit werden (handelsübliches Lösungsmittel verwenden).



Bitte beachten:

- Bei Einlagerungszeiten ≥ 1 Jahr verringert sich die Fettgebrauchsdauer der Lager

Wälzlagerfett

| | Umgebungstemperatur | Basis | Originalfüllung | Hersteller |
|-------------------|-------------------------------------|--------|-------------------|------------|
| Getriebewälzlager | -20 °C bis $+40\text{ °C}$ | synth. | Mobiltemp SHC 100 | Mobil |



4.6 Aufstellen



- Der Verstellgetriebemotor darf nur auf einer ebenen¹, schwingungsdämpfenden und verwindungssteifen Unterkonstruktion aufgestellt/montiert werden. Dabei Gehäusefüße und Anbaufansche nicht gegeneinander verspannen.
- **VARIMOT® in Ausführung HS (Handrad mit Stellungsanzeige) muss so aufgestellt werden, dass die Verstellspindel waagrecht liegt, weil die Stellungsanzeige sonst nicht funktioniert.**
- **Entlüftungsventile müssen frei zugänglich sein! Der Kunststoffstopfen der an tiefster Stelle liegenden Kondenswasserbohrung muss vor Betrieb entfernt werden (Korrosionsgefahr)!**
- Verstellantriebe sorgfältig ausrichten, um Abtriebswellen nicht unzulässig zu belasten (zulässige Quer- und Axialkräfte beachten)!
- Stöße und Schläge auf das Wellenende vermeiden.
- Auf ungehinderte Kühlluftzufuhr achten, warme Abluft anderer Aggregate nicht wieder ansaugen. Die Kühlluft darf eine Temperatur von 40 °C nicht überschreiten.

*Aufstellen in
Feuchträumen
oder im Freien*

- Für den Einsatz in Feuchträumen oder im Freien werden VARIMOT®-Getriebe in korrosionshemmender Ausführung (B-Ausführung) geliefert. Eventuell aufgetretene Lackschäden (z. B. am Entlüftungsventil) müssen nachgebessert werden.

*Kabeleinführung,
Kabelverschraubung*

- Im Auslieferungszustand sind alle **Kabeleinführungen** mit ATEX-bescheinigten Verschlussstopfen versehen.
- Für die Herstellung der **korrekten Kabeleinführung** werden die Verschlussstopfen durch **ATEX-bescheinigte Kabelverschraubungen mit Zugentlastung** ersetzt.
- Die Kabelverschraubung ist entsprechend dem Außendurchmesser des verwendeten Kabels zu wählen.
- Alle **nicht benötigten Kabeleinführungen müssen** nach Abschluss der Installation mit einem ATEX-bescheinigten Verschlussstopfen **verschlossen werden**.
- Gewinde von Kabelverschraubungen und Blindstopfen mit Dichtmasse einstreichen und gut festziehen – danach nochmals überstreichen. Kabeleinführung gut abdichten.
- Dichtflächen von Klemmenkasten und Klemmenkastendeckel vor Wiedermontage gut reinigen. Versprödete Dichtungen auswechseln!

*Lackieren des
Getriebes*

Wird der Antrieb überlackiert bzw. teilweise nachlackiert, so ist darauf zu achten, dass das Entlüftungsventil und die Wellendichtringe sorgfältig abgeklebt werden. Nach Beenden der Lackierarbeiten sind die Klebestreifen zu entfernen.

¹ Maximal zulässiger Ebenheitsfehler für Flanschbefestigung (Anhaltswerte mit Bezug auf DIN ISO 1101):
bei → Flansch 120 ... 600 mm max. Fehler 0,2 ... 0,5 mm



Aufstellung Aufstellen

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel

- Satz Schraubenschlüssel
- Aufziehvorrichtung
- evtl. Ausgleichselemente (Scheiben, Distanzringe)
- Befestigungsmaterial für Abtriebs Elemente

Toleranzen bei Montagearbeiten

| Wellenende | Flansche |
|--|--|
| Durchmesser tolerance nach DIN 748 <ul style="list-style-type: none"> • ISO k6 bei Vollwellen mit $d, d_1 \leq 50 \text{ mm}$ • ISO k7 bei Vollwellen mit $d, d_1 > 50 \text{ mm}$ • Zentrierbohrung nach DIN 332, Form DR.. | Zentrierrandtoleranz nach DIN 42948 <ul style="list-style-type: none"> • ISO j6 bei $b_1 \leq 230 \text{ mm}$ • ISO h6 bei $b_1 > 230 \text{ mm}$ |



4.7 Getriebe mit Vollwelle



Es dürfen nur An- und Abtriebs Elemente mit einer ATEX-Zulassung verwendet werden.



An- und Abtriebs Elemente wie Riemenscheiben, Kupplungen usw. müssen mit einem Berührungsschutz abgedeckt werden!




- Riemenscheiben, Kupplungen, Ritzel etc. auf keinen Fall durch Hammerschläge auf das Wellenende aufziehen (Schäden an Lagern, Gehäuse und Welle).
- Bei Riemenscheiben bitte die korrekte Spannung des Riemens (laut Herstellerangaben) beachten.



Sie erleichtern die Montage, wenn Sie das Abtriebs Element vorher mit Gleitmittel einstreichen oder kurz erwärmen (auf 80 °C – 100 °C).

Montieren von An- und Abtriebs Elemente

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Aufziehvorrückung zum Montieren von Kupplungen oder Naben auf Verstellgetriebe- oder Motorwellenenden. Ggf. kann auf das Axiallager an der Aufziehvorrückung verzichtet werden



52020AXX

Bild 5: Beispiel einer Aufziehvorrückung

[1] Getriebewellenende


[3] Kupplungsnabe

[2] Axiallager



Aufstellung Getriebe mit Vollwelle

Das folgende Bild zeigt die richtige Montageanordnung **B** eines Zahn- oder Kettenrades zur Vermeidung unzulässig hoher Querkräfte.



52021AXX

Bild 6: Richtige Montageanordnung eines Zahn- oder Kettenrades

A ungünstig

[1] Nabe


B richtig

- Montieren Sie An- und Abtriebs Elemente nur mit Aufziehvorrichtung. Benutzen Sie zum Ansetzen die am Wellenende vorhandene Zentrierbohrung mit Gewinde.
- Aufgesetzte Übertragungselemente sollten gewuchtet sein und dürfen keine unzulässigen Radial- oder Axialkräfte hervorrufen (zulässige Werte siehe Katalog "Getriebemotoren").

Montage von Kupplungen


Bei der Montage von Kupplungen sind gemäß Angaben des Kupplungsherstellers auszugleichen:

- Maximal- und Mindestabstand
- Axialversatz
- Winkelversatz



03356AXX

Bild 7: Abstand und Versatz bei Kupplungsmontage



5 Inbetriebnahme

5.1 Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung

Drehzahlüberwachung



Der Betrieb des Verstellgetriebes der Kategorie 2G ohne Drehzahlüberwachung ist nicht zulässig!

Serienausführung

In der Serienausführung des explosionsgeschützten Verstellgetriebes VARIMOT® ist bei der Flanschsausführung ein Gewinde M14x1 (VARIMOT® D16/26, Ausführung mit Reihenklemmen im Klemmenkasten) bzw. M18x1 (VARIMOT® D36/46, Ausführung mit Steckverbinder) zur Aufnahme eines Spannungsimpulsgebers im Getriebegehäuse des Verstellgetriebes eingebaut. Drehzahlwächter und Spannungsimpulsgeber müssen vom Gerätebetreiber bereitgestellt und installiert werden.

Zusätzliche Ausführungen

Folgende zusätzlichen Ausführungen der Drehzahlüberwachung sind möglich:

1. WEXA:
 - Drehzahlwächter (inkl. Auswerteelektronik) mit Spannungsimpulsgeber IGEX und berührungsloser, digitaler Ferndrehzahlanzeige.
2. WEX:
 - Drehzahlwächter (inkl. Auswerteelektronik) mit Spannungsimpulsgeber IGEX.
3. IGEX:
 - In dieser Ausführung ist nur der Spannungsimpulsgeber IGEX im Lieferumfang enthalten. Der Drehzahlwächter muss vom Gerätebetreiber bereitgestellt und installiert werden.

Herstellerdaten

Spannungsimpulsgeber in der Ausführung WEXA/WEX/IGEX für VARIMOT® D16/26:

| | |
|----------------------------|--|
| Hersteller: | Fa. Pepperl + Fuchs, Mannheim |
| Typ: | NJ2-11-N-G nach DIN 19234 (NAMUR), 100 mm Anschlusskabel |
| Gehäuse: | M14x1 |
| ATEX-Bescheinigungsnummer: | TÜV 99 ATEX 1471 |

Daten des Spannungsimpulsgeber in der Ausführung WEXA/WEX/IGEX für VARIMOT® D36/46:

| | |
|----------------------------|---|
| Hersteller: | Fa. Pepperl + Fuchs, Mannheim |
| Typ: | NJ5-18GM-N-V1 nach DIN 19234 (NAMUR), Steckverbindung M12x1 |
| Gehäuse: | M18x1 |
| ATEX-Bescheinigungsnummer: | TÜV 99 ATEX 1471 |



Inbetriebnahme

Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung

Daten des Drehzahlwächters in der Ausführung WEXA/WEX:

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Hersteller: | Fa. Pepperl + Fuchs, Mannheim |
| Typ: | KFU8-UFC-Ex1.D |
| Hilfsspannung: | DC 20 - 90 V / AC 48 - 253 V |
| ATEX-Bescheinigungsnummer: | TÜV 99 ATEX 1471 |



Alle nachfolgend gegebenen Installations- und Einstellhinweise beziehen sich auf den Drehzahlwächter bzw. Spannungsimpulsgeber in der Ausführung WEXA/WEX.



Sollte der in der Ausführung WEXA/WEX im Lieferumfang enthaltene Drehzahlwächter davon abweichen, ist dieser gemäß Herstellerdokumentation zu installieren und in Betrieb zu nehmen.



Montieren und einstellen des Drehzahlwächters WEXA/WEX



Der Drehzahlwächter muss sich außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs befinden.

- Bitte lesen Sie vor Montagebeginn die Bedienungsanleitung des Drehzahlwächterherstellers durch!




Bild 8: Drehzahlwächter WEXA/WEX anschließen


60294AXX

- | | |
|--------------------------------------|---|
| [1] Sensor + | [14] Anlaufüberbrückung |
| [3] Sensor – | [23] Spannungsversorgung 24 V _{DC} (+) |
| [10] Relais 1 (gemeinsamer Anschluß) | [24] Spannungsversorgung 24 V _{DC} (–) |
| [11] Relais 1 (Schließer) | [19] Fortschaltausgang + |
| [12] Relais 1 (Öffner) | [20] Fortschaltausgang – |

- Führen Sie die Grundeinstellung des Drehzahlwächters nach Bedienungsanleitung des Drehzahlwächterherstellers auf den folgenden Seiten durch.



Frontseite des
Drehzahlwächters



50999AXX


Bild 9: Drehzahlwächter Ausführung WEXA/WEX

Frontseite des Drehzahlwächters:

| | |
|-------------------------|--|
| LED in CHK 1 (gelb/rot) | zur Anzeige der Eingangspulse (blinkt gelb im Takt), einer Eingangsstörung (blinkt rot) und einer Gerätenstörung (dauernd rot) |
| LED PWR (grün) | zur Anzeige der Speisespannung |
| LED OUT 1 (gelb) | zur Anzeige Relais 1 aktiv |
| LED OUT 2 (gelb) | zur Anzeige Relais 2 aktiv |
| LED OUT 3 (gelb) | zur Anzeige Transistor aktiv |
| RS 232 | serielle RS 232-Schnittstelle zum Anschluss eines PC für die Parametrierung und Diagnose des UFC mit PACTware |
| Display | ein Display zur Messwert- und Störungsanzeige und zur Anzeige im Parametrierungsmodus |



Die Dauer der Anlaufüberbrückung darf 3 Sekunden nicht überschreiten. Diese Einstellung muss in jedem Fall sorgfältig durchgeführt und mit einer abschließenden Messung überprüft werden!



*Einstellen der
Schaltfrequenz
über Parameter*

| Verstellgetriebe- typ | Motor- polzahl | Motorfrequenz [Hz] | Schaltdreh- zahl [1/min] | Schaltfre- quenz [Hz] | Impuls pro Umdrehung |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| D / DF16D / DF16B | 4 | 50 | 300 | 30.0 | 6 |
| | 6 | | 194 | 19.4 | |
| | 8 | | 150 | 15.0 | |
| | 4 | 60 | 375 | 37.5 | |
| | 6 | | 240 | 24.0 | |
| | 8 | | 187 | 18.7 | |
| D / DF26D / DF26B | 4 | 50 | 329 | 32.9 | |
| | 6 | | 211 | 21.1 | |
| | 8 | | 159 | 15.9 | |
| | 4 | 60 | 403 | 40.3 | |
| | 6 | | 258 | 25.8 | |
| | 8 | | 202 | 20.2 | |
| D / DF36D / DF36B | 4 | 50 | 296 | 29.6 | |
| | 6 | | 194 | 19.4 | |
| | 8 | | 142 | 14.2 | |
| | 4 | 60 | 356 | 35.6 | |
| | 6 | | 237 | 23.7 | |
| | 8 | | 178 | 17.8 | |
| D / DF46D / DF46B | 4 | 50 | 363 | 36.3 | |
| | 6 | | 243 | 24.3 | |
| | 8 | | 183 | 18.3 | |
| | 4 | 60 | 441 | 44.1 | |
| | 6 | | 294 | 29.4 | |
| | 8 | | 221 | 22.1 | |



Inbetriebnahme

Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung

Montieren und Einstellen abweichender Drehzahlwächter



Werden andere Drehzahlwächter verwendet, müssen diese über einen eigensicheren Sensoreingang (Kennfarbe: Blau) zur Auswertung von Sensoren nach DIN 19234 (NAMUR) verfügen und zum Betrieb dieses Sensors in explosionsgefährdeter Umgebung zugelassen sein.



Der Spannungsimpulsgeber (Sensor) verfügt in der Regel über ein blaues Anschlusskabel und muss der DIN 19234 (NAMUR) entsprechen. Die zugehörige Prüfnummer kann am Spannungsimpulsgeber selbst oder am Anschlusskabel angebracht sein.



Wird die Schaltdrehzahl des Verstellgetriebes (siehe Tabelle vorhergehende Seite) unterschritten, muss der Antriebsmotor sofort von der Versorgungsspannung getrennt werden.


Vor Wiederinbetriebnahme des Verstellgetriebes muss die Störung behoben und das Verstellgetriebe mindestens 15 Minuten stillgesetzt werden. Ist eine Fehlbedienung des Bedienpersonals nicht mit Sicherheit auszuschließen, ist diese Frist durch eine automatisch wirkende Wiedereinschaltsperrung herbeizuführen.

Sollten sich nach dem Wiedereinschalten des Verstellgetriebes Vibrationen oder erhöhte Betriebsgeräusche einstellen, ist der Reibring während der Blockade beschädigt worden und muss gewechselt werden (siehe Kapitel Inspektion / Wartung "Reibring wechseln").



**Montieren/Anschließen
des Spannungs-
impulsgebers
IGEX**


1. Abtriebswelle des Verstellgetriebes verdrehen, bis durch die Gewindebohrung im Getriebegehäuse die bearbeitete Gussfläche des Reibringträgers zu erkennen ist
2. Spannungsimpulsgeber:



52022AXX

Bild 10: Einstellen des Schaltabstandes X für VARIMOT® D16/26 im Klemmenkasten

- | | |
|------------------|--------------------------|
| [1] Klemmkasten | [3] Spannungsimpulsgeber |
| [2] Kontermutter | |



52023AXX

Bild 11: Einstellen des Schaltabstandes X für VARIMOT® D36/46 über Steckverbinder

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| [1] Steckverbinder | [3] Spannungsimpulsgeber |
| [2] Kontermutter | |

- vorsichtig in das Gewinde des Verstellgetriebegehäuses drehen, bis Spannungsimpulsgeber [3] am Reibringträger anliegt
- eine Umdrehung zurückdrehen und mit Kontermutter [2] festziehen

Der Schaltabstand X ist damit folgendermaßen eingestellt:

- bei VARIMOT® D16/26 auf 1 mm
- bei VARIMOT® D36/46 auf 2 mm

Im Betrieb gibt der Spannungsimpulsgeber bei diesem Schaltabstand sechs Impulse pro Umdrehung ab.

3. Der Anschluss des Spannungsimpulsgebers an den Drehzahlwächter WEX erfolgt:
 - VARIMOT® D16/26 über Reihenklammern im Klemmenkasten
 - VARIMOT® D36/46 über Steckverbinder



Schaltabstand X ändern

Stellt sich beim Schaltabstand X kein Schaltzustandswechsel am Spannungsimpulsgeber bei drehender Verstellgetriebewelle ein, kann der Schaltabstand geändert werden. Der Schaltzustandswechsel wird durch die gelbe LED an der Frontseite des Drehzahlwächters (Seite 24) angezeigt.

1. Bei ständig **leuchtender gelber LED** am Drehzahlwächter den Spannungsimpulsgeber jeweils um eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn drehen und Funktion überprüfen.
2. Bei nicht **leuchtender gelber LED** am Drehzahlwächter den Spannungsimpulsgeber **höchstens zwei Mal** (D16/26) bzw. **sechs Mal** (D36/46) um jeweils 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.



Spannungsimpulsgeber nicht mehr als eine halbe Umdrehung (D16/26) bzw. 1,5 Umdrehungen (D36/46) in die Montagebohrung hineindrehen, da dieser sonst bei einer Kollision mit den vorbeidrehenden Aussparungen des Reibringträgers zerstört wird!

3. Sollte sich trotzdem kein Schaltzustandswechsel ergeben, ist die Spannungsversorgung des Spannungsimpulsgebers durch die Auswerteelektronik (bei Ausführung WEX) zu überprüfen.


Berührungslose digitale Fern-drehzahlanzeige



Beachten Sie bei der elektrischen Installation der Zusatzausstattung die jeweils gültigen Installationsvorschriften für den Ex-Bereich.

Die in der Ausführung WEXA im Lieferumfang enthaltene berührungslose, digitale Fern-drehzahlanzeige wird am Impulsausgang des Drehzahlwächters, Typ KFÜ8-UFC-Ex1.D der Fa. Pepperl + Fuchs, angeschlossen.

| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Hersteller: | Fa. Dr. Horn |
| Typ: | HDA 4110-50 |
| Anzeigegerät: | digital |
| Netzanschluss: | 115 oder 230 V, 50 - 60HZ |
| Leistungsaufnahme: | ca. 4,2 VA |
| Geberanschluss: | mit zweiadriger Leitung, geschirmt |




Anschließen
/Einstellen



1. Gerät nach Anschlussplan verdrahten

Dieser Anschlussplan gilt nur für digitale Anzeigegeräte des Typs HDA 4110-50 der Fa. Dr. Horn in Verbindung mit Drehzahlwächtern vom Typ KFU8-UFC-Ex1.D der Fa. Pepperl + Fuchs.



51817AXX

Bild 12: Anschlussplan digitale Ferndrehzahlanzeige über Drehzahlwächter

- [1] Drehzahlwächter Typ KFU8-UFC-Ex1.D der Fa. Pepperl + Fuchs
- [2] digitale Ferndrehzahlanzeige Typ HDA 4110-50 der Fa. Horn

2. Brücken beachten:

- zwischen Klemme 3 und 5
- zwischen Klemme 8 und 9 bei 230 V_{AC} Hilfsspannung



Bei einer Hilfsspannung von 115 VAC ist die Beschaltung der Klemmen 7, 8, 9 und 10 gemäß Herstellerdokumentation zu ändern!

3. Messzeit einstellen (siehe nachfolgendes Bild, sowie "Berechnungsbeispiele digitale Ferndrehzahlanzeige" auf Seite 31):
 - Berechnung durch Formel
 - Daten gemäß Tabelle 4
4. Eingangsempfindlichkeit einstellen (Bild 12):
 - Poti "Eingangsempfindlichkeit" nach rechts drehen, bis Impulskontrollleuchte gerade aufleuchtet



Inbetriebnahme

Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung




Bild 13: Einstellen der digitalen Ferndrehzahlanzeige

03708ADE

Einstelldaten der digitalen Ferndrehzahlanzeige

- Anzeigegenauigkeit: + / -1 der letzten Stelle
- Messzeit (Zeitbasis Quarz): nach Abnahme der Frontplatte in Schritten dekadisch einstellbar von 0,001 s im Bereich von 0,010 s bis 9,999 s, empfohlene Messzeit: 0,5 bis 2 s
- Impulsmultiplikator: nach Abnahme der Frontplatte dekadisch einstellbar im Bereich 1 bis 99
- Kommaeinstellung: nach Abnahme der Frontplatte durch DIP-Schalter

- Berechnung der Messzeit:
$$M = \frac{60 \cdot A}{n \cdot k \cdot z \cdot f}$$

M = Messzeit

A = Anzeige 4-stellig (bei maximaler Drehzahl), ohne Kommaberücksichtigung

n = Drehzahl (siehe nachfolgende Tabelle)

k = Impulsmultiplikator ≥ 1

z = Impulse / Umdrehung (siehe nachfolgende Tabelle)

f = Berechnungsfaktor (bei 50 Hz = 1, bei 60 Hz = 1,2)



Referenzdaten der Digitalen Ferndrehzahlanzeige

| Typ / Größe VARIMOT® | Impulse / Umdrehung | Referenzdrehzahl VARIMOT® [min ⁻¹] | | |
|----------------------|---------------------|--|---------|---------|
| | | 4-polig | 6-polig | 8-polig |
| D 16 | 6 | 1690 | 1065 | 833 |
| D 26 | | 1825 | 1200 | 885 |
| D 36 | | 1675 | 1080 | 825 |
| D 46 | | 1610 | 1073 | 850 |

Berechnungsbeispiel digitale Ferndrehzahlanzeige

| | Beispiel 1 | | Beispiel 2 | |
|--|---|---|---|---|
| Antrieb | R107R77VU21WEXA/II2G eDT90L4 | | R107R77VU21WEXA/II2G eDT90L4 | |
| Daten | Abtriebsdrehzahl Impulse / Umdrehung max. Verstellgetriebe- drehzahl (siehe Tabelle Seite 31) | na = 1,0 - 6,3 z = 2 n = 3100 min ⁻¹ | Abtriebsdrehzahl Impulse / Umdrehung max. Verstellgetriebedreh- zahl | na = 1,0 - 6,3 z = 2 n = 3100 min ⁻¹ |
| gewünschte Anzeige | Abtriebsdrehzahl | A = 1,000 - 6,300 min ⁻¹ | Bandgeschwindigkeit | A = 0,114 · 0,72 m/min |
| $M = \frac{60 \cdot A}{n \cdot k \cdot z \cdot f}$ | $M = \frac{60 \cdot 6300}{3100 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 60,96 \text{ s}$ | | $M = \frac{60 \cdot 0720}{3100 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1} = 6,968 \text{ s}$ | |
| empf. Messzeit | 0,5 - 2 s (max. 9,999 s) | | | |
| Berechnung mit neuem Impulsmulti- plikator | k = 50 $M = \frac{60 \cdot 6300}{3100 \cdot 50 \cdot 2 \cdot 1} = 1,219 \text{ s}$ | | K = 8 $M = \frac{60 \cdot 0720}{3100 \cdot 8 \cdot 2 \cdot 1} = 0,871 \text{ s}$ | |
| Geräteeinstellung | Messzeit: Impulsmultiplikator: Kommaeinstellung: | [1] [2] [1] [9] [5] [0] 1 | Messzeit: Impulsmultiplikator: Kommaeinstellung: | [0] [8] [7] [1] [0] [8] 1 |



6 Inspektion / Wartung



Die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsintervalle sind für die Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Explosionsschutzes zwingend notwendig!

- Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln!
- Alle Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind sorgfältig und nur von gründlich geschultem Personal durchzuführen!
- Führen Sie Arbeiten am Getriebe nur bei Stillstand durch. Sichern Sie das Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Einschalten (z. B. durch Abschließen des Schlüsselschalters oder das Entfernen der Sicherungen in der Stromversorgung). An der Einschaltstelle ist ein Hinweisschild anzubringen, aus dem hervorgeht, dass an dem Getriebe gearbeitet wird.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile entsprechend der jeweils gültigen Einzelteilliste, andernfalls erlischt die Ex-Zulassung des Verstellantriebes!

6.1 Inspektions- und Wartungsintervalle

| Gerät / Geräteteil | Zeitintervall | Was ist zu tun? | Näheres auf Seite ... |
|-----------------------|--|---|--|
| VARIMOT® | nach Bedarf | Staubablagerungen > 5 mm durch Reinigung ausschließen | |
| VARIMOT® | wöchentlich | Drehzahlbereich durchfahren | |
| VARIMOT® | alle 3000 Betriebsstunden mindestens halbjährlich | <ul style="list-style-type: none"> • Verdrehspiel überprüfen • Lager prüfen • Wellendichtringe prüfen und bei starkem Verschleiß durch ein Original SEW-Ersatzteil ersetzen (nicht wieder auf die gleiche Laufspur einbauen) • Laufgeräusch / Wälzlager-temperatur prüfen Innenraum des Verstellgetriebes: <ul style="list-style-type: none"> • auf Staubablagerungen prüfen • vorhandene Staubablagerungen entfernen | siehe "Verdrehspiel überprüfen" (siehe nachfolgende Seite) siehe "Wälzlager-temperatur messen" auf Seite 36 |
| VARIMOT® | alle 6000 Betriebsstunden | Reibring wechseln | siehe "Reibring wechseln" auf Seite 35 |



6.2 Bevor Sie beginnen

Benötigte Werkzeuge / Hilfsmittel

- Satz Schraubenschlüssel
- Hammer
- Dorn bzw. Durchschlag
- Sicherungsring-Montagepresse

6.3 Verdrehspiel überprüfen

Durch den Reibringverschleiß vergrößert sich das Verdrehspiel der Abtriebswelle. Zur Überprüfung des Verdrehspiels gehen sie folgendermaßen vor:

1. Lüfterhaube des Antriebsmotors abnehmen
2. Abtrieb auf Drehzahlverhältnis 1:1 einstellen (ungefähr Wert "80" auf der Anzeigeskala der Stellungsanzeige, vgl. Bild 3 auf Seite 11)
3. Verdrehspiel überprüfen:
 - am Lüfterflügel des Motors
 - bei feststehender Abtriebswelle
4. Verdrehspiel > 45 °:
 - Reibring überprüfen (siehe "Reibring überprüfen und wechseln")



6.4 Reibring überprüfen




Bild 14: Reibringe überprüfen/wechseln

52024AXX

- | | |
|---------------------------|---------------|
| [1] Welle | [8] Gehäuse |
| [2] Befestigungsschrauben | [9] Hohlwelle |
| [7] Nadellager | [10] Reibring |





Bild 15: Reibring überprüfen/wechseln

52025AXX

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| [3] Flansch | [6] Antriebsscheibe |
| [4] Verstellplatte | [16] Befestigungsschraube |
| [5] Gehäusedeckel | |



1. Alle Befestigungsschrauben [2] lösen
2. Antrieb zwischen Gehäusedeckel [5] und Gehäuse [8] trennen
3. Reibring überprüfen:
 - wenn Fase sichtbar: Reibring OK
 - wenn Reibring beschädigt oder Fase abgeschliffen: Reibring wechseln (siehe "Reibring wechseln")



51790AXX

Bild 16: Reibring prüfen

[1] Reibring neu

[3] Verschleißhöhe

[2] Reibring abgenutzt

6.5 Reibring wechseln

1. Spannungsimpulsgeber demontieren
2. Komplette Hohlwelle [9] von Gehäuse [8] abziehen
3. Reibring [10] mit Hammer und Dorn/Durchschlag aus Hohlwelle ausbauen
4. Neuen Reibring auf saubere, ebene Unterlage legen
5. Komplette Hohlwelle auf Reibring auflegen:
 - vorzentrieren über den Reibring-Absatz
6. Hohlwelle und Reibring mit leichtem Druck (möglichst Handhebelpresse verwenden) bis zum Anschlag zusammenpressen
7. Nadellager [7] mit Wälzlagerfett nachschmieren
8. Laufflächen reinigen:
 - bei Reibring: mit trockenem Papier oder Tuch
 - bei Antriebsscheibe [6]: mit entfettendem Reinigungsmittel
9. Komplette Hohlwelle mit Reibring in Gehäuse schieben:
 - dabei verdrehen, bis Nockenkurven ineinander greifen (Hohlwelle dann nicht mehr drehen)
 - Gehäuse und Gehäusedeckel vorsichtig zusammenführen und gleichmäßig festschrauben
10. Verdrehspiel an Abtriebswelle überprüfen:
 - richtig: leichtes Verdrehspiel fühlbar
11. Spannungsimpulsgeber montieren
12. Verstellgetriebemotor einschalten:
 - Drehzahlbereich langsam durchfahren
 - richtig: Antrieb läuft geräusch- und vibrationsfrei



6.6 Wälzlagertemperatur messen




Für die Gewährleistung der Betriebssicherheit und des Explosionsschutzes ist es notwendig, dass die Wälzlagertemperatur an den Messpunkten T1 und T2 (siehe nachfolgendes Bild) 100 °C nicht übersteigt.



Wird dieser Wert überschritten, muss das betroffene Wälzlager gewechselt werden.



Die Wälzlagertemperatur kann mit handelsüblichen Temperaturmesssonden gemessen werden. Beachten Sie: Verwenden Sie nur Temperaturmesssonden mit einem maximalen Durchmesser von 4 mm (Kondenswasserbohrung)!



50055AXX

Bild 17: Wälzlagertemperatur messen



1. Die Lagertemperatur darf nur während des Stillstandes gemessen werden.
2. Führen Sie unmittelbar nach Stillstand des Verstellgetriebes die Temperaturmesssonde [2] durch die Kondenswasserbohrung [1] ein.
 - Die Kondenswasserbohrung hat je nach Verstellgetriebetyp folgenden Durchmesser:

| Verstellgetriebetyp | Ø Kondenswasserbohrung |
|---------------------|------------------------|
| D 16 | 6.6 mm |
| D 26 | 9 mm |
| D 36 | 6 mm |
| D 46 | 6 mm |

3. Messen Sie die Lagertemperatur an den Messpunkten T1 und T2. Ist die Lagertemperatur an einem der beiden Messpunkte größer als 100 °C, muss das betroffene Wälzlager gewechselt werden.



6.7 Abschluss der Inspektions- / Wartungsarbeiten



- Auf korrekten Zusammenbau des Verstellantriebes und den sorgfältigen Verschluss aller Öffnungen nach den Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten achten.
- Nach allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten eine Sicherheits- und Funktionskontrolle durchführen.



7 Betrieb und Service



- Bei Beseitigung von Störungen muss das Getriebe und die Zusatzeinrichtungen grundsätzlich stillgesetzt werden. Sichern Sie das Antriebsaggregat gegen unbeabsichtigtes Einschalten (z. B. durch Abschließen des Schlüsselschalters oder das Entfernen der Sicherungen in der Stromversorgung). An der Einschaltstelle ist ein Hinweisschild anzubringen, aus dem hervorgeht, dass an dem Getriebe gearbeitet wird.
- Bitte beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise in den einzelnen Kapiteln!

7.1 Kundendienst

Sollten Sie die Hilfe unseres Kundendienstes benötigen, bitten wir um folgende Angaben:

- Leistungsschilddaten (vollständig)
- Art und Ausmaß der Störung
- Zeitpunkt und Begleitumstände der Störung
- vermutete Ursache

7.2 Störung am Verstellgetriebe VARIMOT®

| Störung | mögliche Ursache | Lösung |
|--|---|---|
| Antrieb rutscht durch bzw. Drehzahlüberwachung löst aus | Reibring ist abgenutzt | <ul style="list-style-type: none"> • Reibring wechseln (siehe Kap. "Inspektion / Wartung" Reibring wechseln) |
| | Reibringe oder Lauffläche der Antriebsscheibe ist verschmutzt | <ul style="list-style-type: none"> • Reibring wechseln (siehe Kap. "Inspektion / Wartung" Reibring wechseln) • Antriebsscheibe mit Verdünner o. ä. reinigen |
| | Belastung ist zu groß | abgenommene Leistung überprüfen und auf Katalogwerte reduzieren |
| Antrieb wird zu warm | Belastung ist zu groß | s. o. |
| Antrieb ist zu laut | Reibring ist beschädigt Hinweis: Schaden kann z. B. auftreten <ul style="list-style-type: none"> • nach kurzzeitigem Blockieren des Antriebs • bei stoßartiger Belastung des Antriebs | 1. Ursache beheben 2. Reibring durch Original SEW-Ersatzteil ersetzen (siehe Kap. "Inspektion / Wartung" Reibring wechseln) |
| Geräusch abrollend/mahlend | Lagerschaden: | Lager wechseln (Kundendienst anrufen) |
| Motornennleistung wird nicht übertragen | Drehzahlbereich zu klein | Drehzahlbereich erhöhen |



7.3 Drehzahlüberwachung WEXA/WEX

| Störung | mögliche Ursache | Lösung |
|--|---|--|
| Keine Funktion des Spannungsimpulsgebers | Spannungsimpulsgeber ist nicht richtig angeschlossen | Spannungsversorgung des Spannungsimpulsgebers durch die Auswerteelektronik überprüfen Bei korrekter Spannungsversorgung: <ul style="list-style-type: none"> • Herstellerdokumentation beachten! • Spannungsimpulsgeber ist für den Anschluss an die Auswerteelektronik nicht geeignet (Ausführung IGEX) • Spannungsimpulsgeber tauschen |
| LED am Impulsgeber bzw. Drehzahlwächter leuchtet nicht oder ständig | Schaltabstand ist zu groß oder zu klein | Schaltabstand einstellen (siehe Kapitel "Inbetriebnahme" Schaltabstand ändern) |
| keine Anzeige | <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigegerät ist nicht richtig angeschlossen • Spannungsversorgung fehlt oder ist unterbrochen | <ul style="list-style-type: none"> • Anzeigegerät nach Schaltbild korrekt anschließen • Spannungsversorgung nach Schaltbild prüfen |
| falsche Anzeige | Anzeigegerät ist nicht richtig eingestellt | Einstellungen nach überprüfen |



Konformitätserklärung

Verstellgetriebe Kategorie 2G, Baureihe VARIMOT® 16-46

8 Konformitätserklärung

8.1 Verstellgetriebe Kategorie 2G, Baureihe VARIMOT® 16-46



Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)

(according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst Blickle Str. 42
D-76646 Bruchsal

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Verstellgetriebe der Kategorie 2G der Baureihe VARIMOT® 16-46 auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the variable speed gear drives in categorie 2G of the VARIMOT® 16-46 series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

Richtlinie 94/9/EG

Directive 94/9/EG

übereinstimmen.

Angewandte Norm:

EN1127-1

Applicable standard:

EN1127-1

SEW-EURODRIVE hinterlegt die gemäß 94/9/EG Anhang VIII geforderten

Unterlagen bei benannter Stelle:

FSA GmbH, EU-Kennnummer 0588

SEW-EURODRIVE will archive the documents required according to 94/9/EG at the following location:

FSA GmbH, EU Code 0588

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 09.08.2000

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

ppa

Funktion: Vertriebsleitung / Deutschland

Function: Head of Sales / Germany

8.2 Verstellgetriebe Kategorie 3G und 3D, Baureihe VARIMOT® 16-46



SEW
EURODRIVE

Konformitätserklärung

Declaration of Conformity

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)

(according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst Blickle Str. 42
D-76646 Bruchsal

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Verstellgetriebe der Kategorie 3G und 3D der Baureihe VARIMOT® 16-46, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the variable speed gear drives in categories 3G and 3D of the VARIMOT® 16-46 series that are subject to this declaration are meeting the requirements set forth in

Richtlinie 94/9/EG

Directive 94/9/EG

übereinstimmen.

Angewandte Norm:

EN1127-1

Applicable standard:

EN1127-1

SEW-EURODRIVE hält die gemäß 94/9/EG geforderten Unterlagen zur Einsicht bereit.

SEW-EURODRIVE will make available the documents required according to 94/9/EG for reference purposes.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 09.08.2000

Ort und Datum der Ausstellung

Place and date of issue

ppa

Funktion: Vertriebsleitung / Deutschland

Function: Head of Sales / Germany



9 Index

A

| | |
|--|----|
| Abschluss der Inspektions-/ Wartungsarbeiten ... | 37 |
| Aufbau VARIMOT® | 8 |
| Aufstellung | 12 |

B

| | |
|------------------------------------|---|
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 4 |
|------------------------------------|---|

D

| | |
|--|----|
| Definition des Querkraftangriffs | 13 |
| Drehzahlüberwachung | 21 |
| Drehzahlüberwachung WEXA/WEX | 39 |

E

| | |
|--|----|
| Einstellen der Schaltfrequenz über Parameter ... | 25 |
| Entsorgung | 5 |

F

| | |
|---------------------------|----|
| Ferndrehzahlanzeige | 28 |
|---------------------------|----|

G

| | |
|------------------------------|----|
| Geräteaufbau | 8 |
| Getriebe mit Vollwelle | 19 |

I

| | |
|----------------------------|----|
| Inbetriebnahme | 21 |
| Inspektion / Wartung | 32 |

K

| | |
|--------------------|----|
| Kundendienst | 38 |
|--------------------|----|

M

| | |
|---|----|
| Montage von Kupplungen | 20 |
| Montieren und einstellen des Drehzahlwächters WEXA/WEX | 23 |
| Montieren und Einstellen von Zusatzausstattung | 21 |
| Montieren von An- und Abtriebsselemente | 19 |
| Montieren/Anschließen des Spannungsimpulsge- bers IGEX | 27 |

R

| | |
|---------------------------|----|
| Reibring überprüfen | 34 |
| Reibringe wechseln | 35 |

S

| | |
|--|----|
| Sicherheitshinweise | 7 |
| Störung am Verstellgetriebe VARIMOT® | 38 |

T

| | |
|--------------------------------------|----|
| Toleranzen bei Montagearbeiten | 18 |
| Typenbezeichnung | 9 |

U

| | |
|--------------------------------|----|
| Übersicht Anbauvarianten | 11 |
|--------------------------------|----|

V

| | |
|---------------------------------------|----|
| VARIMOT® in Kategorie 2G | 12 |
| VARIMOT® in Kategorie 3G und 3D | 13 |

| | |
|-------------------------------|----|
| Verdrehspiel überprüfen | 33 |
|-------------------------------|----|

W

| | |
|---------------------------|----|
| Wälzlagerfette | 16 |
| Wälzlagertemperatur | 36 |
| Wartungsintervalle | 32 |
| Wichtige Hinweise | 4 |

Z

| | |
|--|----|
| Zulässige Querkräfte ohne Vorschaltgetriebe | 13 |
| Zusatzausstattung | 7 |



Adressenliste

| Deutschland | | | |
|---|--|--|---|
| Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb | Bruchsal | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal | Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de |
| Service Competence Center | Mitte Getriebe / Motoren | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf | Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de |
| | Mitte Elektronik | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal | Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de |
| | Nord | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (bei Hannover) | Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de |
| | Ost | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dankritzer Weg 1 D-08393 Meerane (bei Zwickau) | Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de |
| | Süd | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (bei München) | Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de |
| | West | SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf) | Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de |
| | Drive Service Hotline / 24-h-Rufbereitschaft | | +49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357 |
| | Weitere Anschriften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage. | | |
| Frankreich | | | |
| Fertigungswerk Vertrieb Service | Hagenau | SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Hagenau Cedex | Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocom.com sew@usocom.com |
| Montagewerke Vertrieb Service | Bordeaux | SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex | Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09 |
| | Lyon | SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin | Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15 |
| | Paris | SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang | Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88 |
| Weitere Anschriften über Service-Stationen in Frankreich auf Anfrage. | | | |
| Algerien | | | |
| Vertrieb | Alger | Réducom 16, rue des Frères Zagnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger | Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84 |
| Argentinien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Buenos Aires | SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin | Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar |



Adressenliste

| Australien | | | |
|--|-------------------|--|--|
| Montagewerke Vertrieb Service | Melbourne | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 | Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 http://www.sew-eurodrive.com.au enquires@sew-eurodrive.com.au |
| | Sydney | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 | Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 enquires@sew-eurodrive.com.au |
| | Townsville | SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 12 Leyland Street Garbutt, QLD 4814 | Tel. +61 7 4779 4333 Fax +61 7 4779 5333 enquires@sew-eurodrive.com.au |
| Belgien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Brüssel | SEW Caron-Vector S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |
| Brasilien | | | |
| Fertigungswerk Vertrieb Service | Sao Paulo | SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250 | Tel. +55 11 6489-9133 Fax +55 11 6480-3328 http://www.sew.com.br sew@sew.com.br |
| Weitere Anschriften über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage. | | | |
| Bulgarien | | | |
| Vertrieb | Sofia | BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia | Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 bever@fastbg.net |
| Chile | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Santiago de Chile | SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile | Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 www.sew-eurodrive.cl ventas@sew-eurodrive.cl |
| China | | | |
| Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service | Tianjin | SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457 | Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25322611 gm-tianjin@sew-eurodrive.cn http://www.sew-eurodrive.com.cn |
| Montagewerk Vertrieb Service | Suzhou | SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021 P. R. China | Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew.com.cn |
| Weitere Anschriften über Service-Stationen in China auf Anfrage. | | | |
| Dänemark | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Kopenhagen | SEW-EURODRIVEA/S Geminivej 28-30, P.O. Box 100 DK-2670 Greve | Tel. +45 43 9585-00 Fax +45 43 9585-09 http://www.sew-eurodrive.dk sew@sew-eurodrive.dk |
| Elfenbeinküste | | | |
| Vertrieb | Abidjan | SICA Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique 165, Bld de Marseille B.P. 2323, Abidjan 08 | Tel. +225 2579-44 Fax +225 2584-36 |



| | | | |
|---|-------------------|--|--|
| Estland | | | |
| Vertrieb | Tallin | ALAS-KUUL AS Mustamäe tee 24 EE-10620 Tallin | Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 veiko.soots@alas-kuul.ee |
| Finnland | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Lahti | SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2 | Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 sew@sew.fi http://www.sew-eurodrive.fi |
| Gabun | | | |
| Vertrieb | Libreville | Electro-Services B.P. 1889 Libreville | Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12 |
| Griechenland | | | |
| Vertrieb Service | Athen | Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus | Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr |
| Großbritannien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Normanton | SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR | Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk |
| Hong Kong | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Hong Kong | SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong | Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com |
| Indien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Baroda | SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat | Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com |
| Technische Büros | Bangalore | SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore | Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveinindia.com |
| Irland | | | |
| Vertrieb Service | Dublin | Alpert Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 | Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 |
| Israel | | | |
| Vertrieb | Tel-Aviv | Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon | Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net |
| Italien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Milano | SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano) | Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it |



Adressenliste

| Japan | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Montagewerk Vertrieb Service | Toyoda-cho | SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818 | Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp |
| Kamerun | | | |
| Vertrieb | Douala | Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala | Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03 |
| Kanada | | | |
| Montagewerke Vertrieb Service | Toronto | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 | Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca |
| | Vancouver | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta, B.C. V4G 1 E2 | Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca |
| | Montreal | SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 | Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca |
| | Weitere Anschriften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage. | | |
| Kolumbien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Bogotá | SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá | Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co |
| Korea | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Ansan-City | SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120 | Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr |
| Kroatien | | | |
| Vertrieb Service | Zagreb | KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb | Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr |
| Lettland | | | |
| Vertrieb | Riga | SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga | Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com |
| Libanon | | | |
| Vertrieb | Beirut | Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut | Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com |
| Litauen | | | |
| Vertrieb | Alytus | UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus | Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt |
| Luxemburg | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Brüssel | CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre | Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be |



| | | | |
|--|---------------------|---|--|
| Malaysia | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Johore | SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia | Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my |
| Marokko | | | |
| Vertrieb | Casablanca | Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca | Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 richard.miekisiak@premium.net.ma |
| Mexiko | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Queretaro | SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industriail Queretaro C.P. 76220 Queretaro, Mexico | Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx |
| Neuseeland | | | |
| Montagewerke Vertrieb Service | Auckland | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland | Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz |
| | Christchurch | SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch | Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz |
| Niederlande | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Rotterdam | VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam | Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu |
| Norwegen | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Moss | SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss | Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no |
| Österreich | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Wien | SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien | Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at |
| Peru | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Lima | SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima | Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe |
| Polen | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Lodz | SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz | Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl |
| Portugal | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Coimbra | SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada | Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt |



Adressenliste

| Rumänien | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|---|
| Vertrieb Service | Bucuresti | Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti | Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro |
| Russland | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | St. Petersburg | ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia | Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru |
| Schweden | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Jönköping | SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping | Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se |
| Schweiz | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Basel | Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel | Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch |
| Senegal | | | |
| Vertrieb | Dakar | SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar | Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn |
| Serbien und Montenegro | | | |
| Vertrieb | Beograd | DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd | Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 dipar@yubc.net |
| Singapur | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Singapore | SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644 | Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com |
| Slowakei | | | |
| Vertrieb | Bratislava | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybnicna 40 SK-83107 Bratislava | Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 http://www.sew.sk sew@sew-eurodrive.sk |
| | Zilina | SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Zilina | Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk |
| | Banská Bystrica | SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica | Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk |
| Slowenien | | | |
| Vertrieb Service | Celje | Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje | Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net |
| Spanien | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Bilbao | SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya) | Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es |



| Südafrika | | | |
|--|----------------|---|---|
| Montagewerke Vertrieb Service | Johannesburg | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013 | Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za |
| | Capetown | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town | Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za |
| | Durban | SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 | Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za |
| Thailand | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Chon Buri | SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000 | Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.com |
| Tschechische Republik | | | |
| Vertrieb | Praha | SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luzna 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice | Tel. +420 220121234 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz |
| Tunesien | | | |
| Vertrieb | Tunis | T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn El Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh | Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76 tms@tms.com.tn |
| Türkei | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Istanbul | SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL | Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr |
| Ukraine | | | |
| Vertrieb Service | Dnepropetrovsk | SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk | Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua |
| Ungarn | | | |
| Vertrieb Service | Budapest | SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 | Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu |
| USA | | | |
| Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service | Greenville | SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365 | Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com |



Adressenliste

| USA | | | |
|--|--|--|--|
| Montagewerke Vertrieb Service | San Francisco | SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101 | Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com |
| | Philadelphia/PA | SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014 | Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com |
| | Dayton | SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373 | Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com |
| | Dallas | SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237 | Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com |
| | Weitere Anschriften über Service-Stationen in den USA auf Anfrage. | | |
| Venezuela | | | |
| Montagewerk Vertrieb Service | Valencia | SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo | Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net |



Wie man die Welt bewegt


Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.

Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist.

Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern.

Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit.

Mit kompromissloser Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.





Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort.

Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt.

Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.

SEW-EURODRIVE
Driving the world



SEW
EURODRIVE

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

→ www.sew-eurodrive.com